

SC Delta International SRL

COD FISCAL: RO15045930

CONSTATARE TEHNICĂ AUTOGUNOIERĂ ROMAN

1. Date de identificare ale vehiculului

Tip vehicul: **AUTOGUNOIERĂ**

Marcă / Model: **ROMAN**

Număr de înmatriculare: **CT-02-PRI**

Seria şasiu: **UU494425570093225**

An fabricație: **2017**

Kilometraj: **149 649 (în bord)**

2. Echipă de constatare

Tehnician responsabil: *DUMITRESCU CAR MARY*

Funcție: *CONSILIERE MECANICĂ*

Unitate/Atelier: Strada: Industrială, nr. 9, județul Constanța, loc. Constanța

3. Scopul constatării

Prezenta constatare tehnică are ca scop evaluarea stării tehnice a vehiculului, stării de funcționare al acestuia, de către personal specializat și determinarea reparațiilor necesare.

4. Constatări tehnice

- Motorul este nefuncțional (uzură avansată).
- Transmisia prezintă defecțiuni majore (cutie de viteze blocată / ambreiaj nefuncțional).

- Sistemul hidraulic de ridicare și compactare este defect, nu funcționează întrucât îi lipsesc furtunele de presiune și alte elemente hidraulice, are pierderi masive de ulei și elemente deformate.
- Sistemul electric este nefuncțional, cu cablaj deteriorat și componente lipsă.
- Caroseria și șasiul prezintă coroziune avansată și deformări structurale.
- Vehiculul nu poate fi pornit și deplasat în condiții de siguranță, anvelopele marca SAVA 315/80R22,5 fiind în stare de uzură avansată, jantele ruginite.

5. Evaluare generală

Vehiculul prezintă uzură fizică și morală avansată, nu este funcțional și nerentabil de reparat. Punerea în funcțiune implică cheltuieli mari cu reparațiile. Atașăm la prezentul raport devizul de reparații al vehiculului care cuprinde cheltuielile privind piesele de schimb și manopera.

6. Concluzie

Vehiculul este nefuncțional, acesta nu mai corespunde din punct de vedere tehnic pentru utilizare în activitatea curentă, nu mai îndeplinește condițiile de siguranță în exploatare.

7. Semnături

Tehnician constatator:

Șef atelier / responsabil tehnic:

Reprezentant beneficiar:

